

Trabzon'un Suyu Gvende



thi –

Trabzon Bykehir Belediyesi TISKİ Genel Mdrlg ekipleri, 18 ilede 72 noktadan numune alarak analizlerini yaptı. 160 noktada da klor kontrolleri gerekletirildi

Trabzon Bykehir Belediyesi TISKİ Genel Mdrlg, tm ehre temiz ve sađlıklı ime suyu temin etmek amacıyla alımalarına aralıksız devam ediyor. evre ve insan sađlıđını n planda tutan alımalara imza atan TISKİ ekipleri, arıtma tesisleri, su alma yapıları ve ebeke sularını da srekli kontrol altında tutuyor. Yapılan analiz alımalarıyla kentin kaynak sularının kaynađında korunması ve kirliliđin nlenmesi amalanıyor.

18 İLEDE 72 NOKTADAN NUMUNE

TISKİ Genel Mdrlg Tesisler Dairesi Bakanlıđı ekipleri tarafından gerekletirilen 2 gnlk alıma kapsamında 18 ilede 72 noktadan numune alınarak, Sađlık Bakanlıđı tarafından yayınlanan İnsani Tketim Amalı Sular Hakkında Ynetmelik (İTASHY) kapsamında laboratuvarıda ynetmeliđe uygunluk analizleri yapıldı. Aynı zamanda 160 noktada klor kontrolleri yapıldı ve 14 adet ime suyu arıtma tesisi ile ebeke suları kontrol edilerek, numuneler alındı.

SUYUN KALİTESİNDE SORUN YOK

Öte yandan 18 ilçenin tamamında bulunan 276 klor cihazının otomasyon sisteminde kontrolleri sağlanırken, arıza tespit edilen ya da dış etkenler nedeniyle çalışamaz hale gelen 34 cihazın tamir ve bakımı TİSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan analizlerde tespit edilen sorunlar giderilirken, içme suyu kalitesinde hiçbir olumsuz bulguya rastlanmadı.